



## Arbetsbeskrivning Haubitsen

Utvändig renovering av fönster i Brf Haubitsen.  
Antal fönster, dörrar och karmbottenbleck enligt protokoll 220309.

### Renovering av fönster och balkongdörrar enligt AMA Hus 14 LCS.232 955 – 14610

Vilket betyder att när vi renoverar sker följande för...

#### Bågens utsida:

Slipa ner till trä > rensa bort gammalt kitt > torka till högst 15% fukt > grundning med Jotun visir oljegrundning, ändträn mättas > fönster kittas, och ev. sprickor/hål fogas med LA-seal > lätt mellanslip för att få en jämn yta > 2 strykningar med Jotun demidekk infinity details

#### Bågens mellansida:

Skrapa löst sittande färg > mattslipning/tvättning > trärena ytor grundas med Jotun jotaproff täckande utegrund > 2 strykningar med Jotun demidekk infinity details

#### Karmens utsida:

Bottenstycke och min 15cm av karmsidorna uppåt räknat från karmbottenstycket slipas ner till trä > övriga delar skrapas löst sittande färg bort och mattslipas > torka till högst 15% fukt > trärena delar behandlas med Jotun visir oljegrundning > eventuella hål och sprickor tätas med LA-seal > lätt mellanslip för att få en jämn yta > Två strykningar med Jotun demidekk infinity details

### Renovering av fönster och balkongdörrar enligt AMA Hus 14 LCS.232 955 – 24510

Vilket betyder att när vi renoverar sker följande för...

#### Bågens utsida:

Skrapa löst sittande färg > rensa bort löst kitt > mattslipning/tvättning > trärena ytor grundas med Jotun jotaproff täckande utegrund > komplettering av kitt, spackling/fogning med LA-seal > 2 strykningar med Jotun demidekk infinity details

#### Bågens mellansida:

Skrapa löst sittande färg > mattslipning/tvättning > trärena ytor grundas med Jotun jotaproff täckande utegrund > 2 strykningar med Jotun demidekk infinity details

#### Karmens utsida:

Löst sittande färg skrapas bort och hela ytan tvättas och mattslipas > trärena ytor behandlas med Jotun jotaproff täckande utegrund > spackling/fogning med LA-seal > 2 strykningar med Jotun demidekk infinity details

Nya tätningslister monteras runt samtliga berörda fönster och dörrar.

Spanjoletter smörjs med smörjolja SAE 20.



## Arbetsbeskrivning Haubitsen

Under tiden vi renoverar era fönster täcks fönsteröppningen med ett fönsterparaply.

Vi kan inte sätta för öppningar med "extra plyfaskiva" eller liknande då vi måste komma åt att slipa och måla karmarna.

Lättare justering av bågar är inkluderat i offererat pris, det vill säga att vid behov monteras slitringar, beslag justeras. Om ytterligare justeringar krävs för att fönster skall öppnas och stängas korrekt samt sluta tätt så tillkommer kostnad för detta.

Ibland vid renoveringen upptäcks rötskador. Lagning av dessa sker genom att skadat trä sågas/fräses/slipas bort och ersätts av nytt kärnvirke av furu.

Rötskadelagning är inte inkluderat i offererat pris.

Vid upptäckt av rötskador dokumenteras skadan och beställaren informeras för beslut om åtgärd.

Rötskador debiteras enligt separat å-prislista.

Kenny Lundegård

Bålsta den 11 november 2022